

ikon 代码

IK07169



产品信息

品牌	产品名称	适用机型	OEM 代码	页产量
佳能	套鼓维修套件/ 黑蓝红黄	imageRunner Advance C5535i/C5535i II/C5535i III/C5540i/ imageRunner Advance C5540i II/C5540i III/C5550i/ imageRunner Advance C5550i II/C5550i III/C5560i/ imageRunner Advance C5560i II/C5560i III	GPR-55 Drum Unit Rebuild Kit/KCMY	/

产品特征

- 产品使用日本产高品质套鼓维修套件。
- 套鼓维修套件均已在原装和代用耗材机器上经过严格测试。
- 套鼓维修套件在IKON租赁机器上实地测试超10万张。

