

Ikon 代码

IK07170



► 产品信息

品牌	产品名称	适用机型	OEM 代码	页产量
佳能	套鼓维修套件/ 黑蓝红黄	imageRunner Advance DX C5840i/C5850i/C5860i/C5870i	GPR-61 Drum Unit Rebuild Kit/KCMY	/

► 产品特征

- 产品使用日本产高品质套鼓维修套件。
- 套鼓维修套件均已在原装和代用耗材机器上经过严格测试。
- 套鼓维修套件在IKON租赁机器上实地测试超10万张。

